

Teknisk information

VEBATEC - VT Xuper 2K 2-komponent-hurtiglim

- Høj trækstyrke
- Klæbning af mange forskellige materialer
- Meget nøjagtig dosering på grund af et nyskabende patronsystem
- Dækker mellemrum
- Ældningsbestandig
- Patronen kan bruges flere gange
- Patronen med blandingsdyse presses ud med håndkraft

Anvendelse:

Klæbning af metal på metal, beton, betonkvadersten, natursten, keramik, glas, hård plast, træ m.m.

Beskrivelse:

VEBATEC - VT Xuper 2K

er en thixotrop 2-komponent-lim til klæbning af mange forskellige materialer med hinanden

VEBATEC - VT Xuper 2K er kendetegnet ved en meget høj reaktionsevne med en tilsvarende kort brugstid, samt den fremragende doserbarhed af limens mængde på grund af det nyskabende patronsystem, der skal presses ud med håndkraft, er udstyret med en blandingsdyse og gør det muligt at placere limen med punktvis nøjagtighed.

Tekniske data:

Massefylde:	1,17 g/cm ³
Blandingsforhold:	
Komponent A, komponent B	1:1 (andele rumfang)
Arbejdstemperatur:	+10° C til +40° C
Brugstid:	ca. 5 – 10 minutter (20g mængde)
Belastbar:	Afhænger af temperaturen, efter 15 – 20 min (20°C)
Bearbejdningsstyrke	efter ca. 12 timer
Slutstyrke	efter ca. 48 timer
Styrke efter 30 min (23°C):	ca. 60N/cm ²
Efter 120 min (23°C):	ca. 130N/cm ²
Efter 48 timer (23°C):	ca. 900N/cm ²
Slutstyrke (23°C):	ca. 2400N/cm ²
Temperaturbestandighed:	-20°C til +50°C
Indhold af fast stof:	100 %
Farve:	Komp. A: Farveløs til gullig, Efter hærdning: Gullig

Holdbarhed:

Kan opbevares i den oprindelige emballage i 18 måneder.
Temperaturen bør ligge mellem + 5°C og +15°C

Leveringsform: Salgssæt med indhold:

- 1 stk. 10 ml – 2-komponent-patron, presses ud med håndkraft.
- 1 stk. støder til udpresning
- 3 stk. blandingsdyser
- 1 stk. datablad "Teknisk information"

Tilbehør: Ekstra blandingsdyser i opfyldningspakke

VIGTIGE OPLYSNINGER OM FORARBEJDNING:

Montering af blandingsdysen: Tag det grønne skruelåg af patronen. Se ind i åbningen på blandingsdysens grønne skruelåg. Der ser du åbningerne på de to kapillarrør og to tappe. På det grønne skruelågs nederste udvendige kant er der en lille rille. En af de to tappers position skal være i den samme stilling som den lille rille på det grønne skruelågs yderste, nederste kant. Blandingsdysens to kapillarrør skal have den samme position som udløbsåbningerne på patronen. Sæt så blandingsdysen på, så blandingsdysens to tapper følger sig ind i patronens udløbsåbning. Drej derefter det grønne skruelåg ca. en kvart omgang med uret.

Forberedelse af underlaget, forarbejdning: Overfladerne skal være fri for løse dele, bæredygtige, rene og fri for støv og fedt. For at gøre underlaget rent, anbefaler vi f.eks. acetone-reenser. Generelt opnås en bedre klæbeevne ved ru eller fræsete underlag. Sæt udpresningsstøderne i dobbeltpatronens ende. Skru blandingsdysen på patronens hoved. Ved at trykke udpresningsstøderne i patronen med håndkraft, presses komponenterne A og B i blandingsdysen i det passende forhold og blandes. Den første cm lim, der kommer ud af blandingsdysen, skal bortskaffes for at være sikker på, at blandingsforholdet er korrekt.

Påfør limen fra blandingsdysen i en tynd stribe, dråbe eller film på overfladerne, der skal limes, og sæt genstandene sammen inden for forarbejdningsstiden. Fuld dækning og limning af overfladerne er opnået, når der kommer en lille smule lim ud af fugen, når man presser på den. I givet fald skal genstandene rettes op inden for retteperioden og så stå eller ligge roligt i ca. 1 time, inden de transporteres. **Forarbejdning uden blandingsdyse:** Pres materialet ud, bland begge komponenter med et værktøj, indtil begge komponenter er blandet jævnt. Bearbejdes yderligere som beskrevet.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER: R36/38 Irriterer øjnene og huden. R43 Sensibilisering mulig ved kontakt med huden. R51/53 Giftig for vandorganismer, kan have skadelige virkninger i vand i det lange løb. S2 Skal holdes uden for børns rækkevidde. S24 Undgå kontakt med huden. S26 Ved kontakt med øjnene skal øjnene skylles grundigt med vand og der skal søges læge. S28 Ved kontakt med huden, skal huden vaskes omgående med vand og sæbe. S36/39 Hav egnede beskyttelseshandsker, øjeværn og beskyttelsestøj på under arbejdet. S57 For at undgå forureningen af miljøet, skal bortskaffelse gøres en egnet beholder. S60 Dette produkt og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Særlig mærkning: Indeholder forbindelser med epoxy. Overhold fabrikantens anvisninger.

BEMÆRK: Vores brugstekniske anbefalinger gøres på grundlag af vores erfaringer efter bedste viden, og er ikke bindende og udgør ikke et kontraktmæssigt retsforhold og ingen supplerende forpligtelser fra købsaftalen. På grund af mangfoldigheden, kan vi ikke afprøve alle kombinationer af materialer og konstruktionsmæssige forhold. Derfor beder vi dig om selv at kontrollere på eget ansvar, at produkterne er egnede til det tiltænkte formål. Ansvaret for produktet omfatter fuldt deres gyldighed.

05.2009